


PCI USB Card, 2 ports

User Manual
Benutzerhandbuch
Manuel Utilisateur
Manuale d'uso

English
Deutsch
Français
Italiano



LINDY Art.No. 51080



www.LINDY.com



English Manual

Introduction

Simply plug this LINDY USB Card into a spare PCI slot to obtain two USB ports from non-USB motherboards or two extra USB ports from USB motherboards running Windows 98/ME/2000 or Mac OS 8.5 environments which support USB specifications.

Package Contents

- USB Card
- This manual

Features

- Compatible with USB specification 1.1
- Supports full speed and low speed function
- USB data bandwidth up to 12 Mbps per port
- Complies with PCI specification v. 2.2
- Operating systems: Windows 98/ME/2000/XP and Mac OS 8.5 above

Installation

1. Switch off the computer and open the case.
2. Before you disconnect from mains, touch a metal part of the outer case to discharge any electrostatic charge.
3. Insert the card into a spare PCI slot on the motherboard.
4. Switch on the PC/Mac. The host will detect the card and install the drivers automatically, if you follow the instructions on the screen.
5. Two USB ports are ready to use.

Deutsches Benutzerhandbuch

Einführung

Sollte Ihr Mainboard kein USB on board haben, so können Sie sich mit der LINDY USB-Karte 51080 zwei USB-Ports einrichten. Stecken Sie dazu einfach die USB-Karte in einen freien PCI-Slot.

Lieferumfang

- USB-Karte
- Dieses Handbuch

Features

- Kompatibel mit USB-Spezifikation 1.1
- Unterstützt full und low speed
- USB Daten-Bandbreite bis 12Mbit/S. pro Port
- Entspricht der PCI-Spezifikation 2.2
- Betriebssysteme: Windows98/ME/2000/XP, Mac ab OS 8.5

Installation

1. Schalten Sie den Computer aus und öffnen Sie das Gehäuse.
2. Bevor Sie den Netzstecker ziehen berühren Sie das Metall des Gehäuses um sicherzustellen, dass Sie nicht elektrostatisch geladen sind.
3. Stecken Sie die USB-Karte in einen freien PCI-Slot des Mainboards.
4. Schalten Sie den PC bzw. Mac ein. Der Host wird die USB-Karte erkennen und automatisch die Treiber installieren, wenn Sie den Installationsanweisungen auf dem Bildschirm folgen.
5. Nun stehen Ihnen zwei USB-Ports auf Ihrem Rechner zur Verfügung.



Manuel en français

Introducion

Insérez simplement la carte USB PCI dans un slot PCI libre pour obtenir deux ports USB sur des cartes mères non-USB ou deux ports USB supplémentaires dans le PC/Mac.

Contenu de l'emballage

- Scheda USB
- Manuale

Caractéristiques

- Compatible avec USB v1.1
- Supporte haut débit et bas débit
- Bande passante USB jusqu'à 12Mbps
- Conforme avec PCI v.2.2
- Systèmes d'exploitation : Windows 98/ME/2000/XP et Mac OS 8.5 ou plus.

Installation

1. Eteignez votre ordinateur et ouvrez le boîtier.
2. Avant de déconnecter les câbles d'alimentation, touchez une partie métallique du boîtier pour vous décharger de toute charge électrostatique.
3. Insérez la carte dans un slot PCI libre.
4. Allumez le PC/Mac. Le système va détecter la carte et installer les pilotes automatiquement.
5. Les deux ports USB sont prêts à être utilisés.

Manuale in Italiano

Introduzione

Inserire semplicemente la scheda in uno slot PCI libero per avere due porte USB da schede madri che ne sono sprovviste o due porte USB aggiuntive da schede madri USB che lavorano sotto Windows 98/ME/2000 e Mac in ambienti OS 8.5 che supportano le specifiche USB.

Contenuto della scatola

- Scheda USB
- Manuale

Caratteristiche

- Compatible con le specifiche USB v1.1
- Supporta le funzioni full e low speed
- USB larghezza di banda a 12 Mbps
- Conforme alle specifiche PCI v2.2
- Sistema operativo: Windows 98/ME/2000/XP e Mac OS 8.5 o versioni superiori

Installazione

1. Spegner il computer ed aprire il case.
2. Prima di sconnettersi dalla rete, toccare una parte in metallo esterna al case per scaricare eventuali cariche elettrostatiche.
3. Inserire la scheda in uno slot PCI della scheda madre libero.
4. Accendere il PC/Mac. La macchina riconoscerà la scheda ed installerà automaticamente i driver.
5. Le due porte USB sono pronte all'uso.



LINDY Art. Nr. 51080